Rongálás okozott fennakadást a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon

2018. május 1. kedd, 09.22 / Utolsó módosítás: 2018. május 1. kedd, 14.28

Frissítés:

A FLIRT motorvonat padlólemezén körülbelül 10 centiméter nagyságú lyuk és egy hosszabb repedés keletkezett, melyet valószínűsíthetően egy, az állomásra behaladás közben felcsapódó sínrögzítő heveder okozott. A vizsgálat jelenlegi állása szerint nem zárható ki a szándékos rongálás, mivel a biztonságosan rögzített heveder magától nem mozdulhatott el. A szakemberek még vizsgálják az eset részletes körülményeit, és a rendőrség is eljárást indított az ügyben. Személyi sérülés nem történt, az utasok nem voltak veszélyben. A vonaton tartózkodókat a fedélzeti hangos utastájékoztató berendezésen keresztül értesítették, hogy saját felelősségükre elhagyhatják a szerelvényt, majd a jegyvizsgáló a helyszíntől megközelítőleg 200 méterre található peronhoz kísérte az utasokat. A vasúttársaság egy Railjet és egy személyvonat segítségével gondoskodott a továbbutazásról, erről az akkor már a peronon várakozókat tájékoztatták.

A helyszínelés befejezéséig, délután negyed 2-ig csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok Tatabánya és Szárliget között. Az ideiglenes korlátozás miatt a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon utazóknak egyes vonatoknál 10-15 perccel hosszabb menetidővel kellett számolniuk.

Előzmény:

Kedden reggel nem sokkal 9 óra előtt Tatabánya és Szárliget között meghibásodott egy motorvonat, ezért csak az egyik vágányon közlekednek a szerelvények. Az ideiglenes fennakadás miatt Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon utazóknak egyes vonatoknál 10-20 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A kialakult helyzet miatt az utasok megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mavinform/rongalas-okozott-fennakadast-budapest-gyor-hegyeshalom-vonalon