Baleset miatti változások Dombóvár – Bátaszék között

2026. augusztus 3. hétfő, 17.05 / Utolsó módosítás: 2026. augusztus 3. hétfő, 18.14

A Dombóvár – Bátaszék vonalon baleseti helyszínelés miatt hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani. A forgalom átszervezése folyamatban.

- A balesetben érintett vonat utasai pótlóbusszal utazhatnak tovább Dombóvár felé
- A Dombóvárról 16:13-kor Bátaszékre elindult személyvonat (38726) csak Hidas-Bonyhádig közlekedett.
    - Hidas-Bonyhád – Baja között pótlóbusz közlekedik
    - A vágányzári pótlóbusz menetrend szerint indul Bátaszékről Bajára
- A Dombóvárról 18:13-kor Bajára induló személyvonat (38718) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik
    - A vágányzári pótlóbusz menetrend szerint indul Bátaszékről Bajára
- A Bajáról 18:05-kor Dombóvárra induló személyvonat (38711) csak Hidas-Bonyhádtól közlekedik, a pótlóbusz érkezése után késéssel indul
    - Baja – Hidas-Bonyhád között a meghosszabbított útvonalon közlekedő vágányzári pótlóbusszal utazhatnak

A Bátaszékről 16:41-kor Dombóvárra elindult személyvonat (38723) oldalának egy kisteherautó nekiütközött Mórágy és Mőcsény között.

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mavinform/baleset-miatti-valtozasok-dombovar-bataszek-kozott