

TÁRGY:	Balassagyarmat ÁVU 2. módosítás
---------------	---------------------------------

A Balassagyarmat 23918-1/2025/PALYA ÁVU-ban az alábbi módosítások történtek:

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatok, objektumok, berendezések

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda	nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db
I. váltókezelői őrhely	Zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására	1db
	Megállj jelző	2 db
	Kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa	2 db
	Piros fényű jelzőlámpa	2 db
	Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1 db
	1,5m magasságú állvány	1 db
	Sárga színű jelzőzászló	1 db
II.váltókezelői őrhely	Zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására	1db
	Megállj jelző	1 db
	Kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa	2 db
	Piros fényű jelzőlámpa	2 db
	Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1 db
	1,5m magasságú állvány	1 db
	Sárga színű jelzőzászló	1 db

1.4.2. Váltók

Váltók													
Szama	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	Nagysugarú
			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv	Spherolo						
201	E			X	X							FF	

Jelmagyarázat:
E: egyenes irány
K: kitérő irány
ÁF: ábralemezis fényvisszaverő
FF: forgólapos fényvisszaverő

1.5. Útátjárók

1.5.1. Nyíltvonali útátjárók

Balassagyarmat Drégelypalánk között a 447+51 sz.-ben lévő útátjáró törlésre került.

447+51	SN	nem biztosított	földút	
--------	----	-----------------	--------	--

Magyarnándor – Balassagyarmat között				
Szelvény	Jelölés	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Visszajelentés/kezelés helye
582+60	SN	labirint korlát	Földút	

Az útátjáró szelvénytípusa módosításra került.

Balassagyarmat - Szécsény között				
Szelvény	Jelölés	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Visszajelentés/kezelés helye
676+51	AS676	fénysorompó	Órhalom Varbói utca	Vonatszemélyzet által ellenőrzött

Az útátjáró jellege módosításra került.

2.1. Technológiai létszám

A pont kiegészítése.:A szükséges és minimális létszám megegyeik.

2.25. Váltózárr-, védelmi berendezés-, vízdaru kulcs

2.25.1. Váltózárr-, védelmi berendezés másodkulcs

A pont kiegészítése:

Kiadása – visszavétele: a másodkulcs felhasználását a Hiba előjegyzési könyvben elő kell jegyezni

2.28 pontban 676+51 szelvénytípus módosítva.

4.9. Munkaállomás meghibásodása

A munkaállomásnál jelentkező meghibásodást, üzemzavart vagy hibás működést haladéktalanul be kell jelenteni a területileg illetékes FOR funkcionális felügyeletnek, és elő kell jegyezni a FOR Hibaelőjegyzési könyvbe.

A FOR terminál meghibásodása, a működtetést akadályozó üzemzavar esetén a hibát haladéktalanul be kell jelenteni a Központi Funkcionális Felügyeletre. 01+97-80.”