

2026. 06. 20-tól Hetényegyháza állomás Állomási Végrehajtási Utasítás 32770/2025/PALYA szám alatt az alábbiak szerint módosul:

2.8. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata pontjának 13. és 19. bekezdése módosításra került, a 27. bekezdés törlésre került.

- 13. bekezdésben, a biztosítóberendezés elnevezés váltózárkulcs-azonosító berendezésre javítva,
 - 19. bekezdésben, a Ténymegállapítási jelentés helyett Sérülési bejelentő,
 - 27. bekezdés törlésre kerül.
-
- 13. bekezdés helyesen: Kezeli a váltózárkulcs-azonosító berendezést, annak használhatatlansága esetén a Kezelési Szabályzat, valamint az utasítások rendelkezéseinek figyelembe vételével rendelkezik a vonatközlekedés, tolatás lebonyolításáról a vonatszemélyzet, tolatószemélyzet részére. Női munkavállaló esetében szóban és írásban utasítja a váltókezelőt a jelzőemeltűk kezelésére. A vonatok leközeledését és a tolatások befejezését követően a váltózárkulcs-azonosító berendezést szabványos állásba helyezi.
 - 19. bekezdés helyesen: Munkahelyi sérülés esetén alkoholszondás vizsgálatot végez, az eseményről telefonon jelentést tesz a területi főüzemirányító részére, kitölti a Sérülési bejelentőt, bejelentést tesz zárt csoportú e-mail útján és értesíti a szolgálati vezetőt.

2.27. Jelentés a vágányút beállításáról pontja kiegészítésre került, helyesen:

A páros számú vonatok részére a kijáratí vágányút bejelentése előtt a váltókezelőnek az Sr1 sorompó kulcsát el kell helyezni a berendezésben.

A váltókezelő a kijáratí vágányút bejelentését a következő szöveggel teheti:
„A ... sz. vonat kijáratí szabad a ... sz. vágányról. Az Sr1 sorompó lezárva.”

Az ÁVU egyéb pontjai tartalmi módosítást nem tartalmaznak.