



Változások a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon

2024. szeptember 4. szerda, 06.45 / Utolsó módosítás: 2024. szeptember 4. szerda, 08.38

Frissítés:

8:30-ra elvontatták a műszaki hibás szerelvényt, így ismét két vágányon haladnak a vonatok Komárom és Ács között.
A menetrend kora délelőtt állhat helyre a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon.

Frissítés:

A Déli pályaudvarról Győrbe tartó, Komáromból 5:58-kor továbbindult S10-es vonat meghibásodott Komárom és Ács között, egy vágányon akadályozva a forgalmat. A vonat utasait a Katasztrófavédelem munkatársai segítségével szállítják át a Komáromból 6:53-kor továbbinduló S10-es vonatra (4930).

A Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon 10-20 perccel nőhet a reggeli vonatok menetideje.

Frissítés: A Déli pályaudvarról Győrbe tartó, Komáromból 5:58-kor továbbindult S10-es vonat meghibásodott Komárom és Ács között. Visszatér Komáromba, ahonnan az utasok a 6:53-kor továbbinduló S10-es vonattal (4930) utazhatnak Győrig.

A Mosonmagyaróvárról Győrbe 7:01-kor induló vonat (19437) nem közlekedik.

Előzmény: A Déli pályaudvarról Győrbe tartó, Komáromból 5:58-kor továbbindult **S10-es vonat meghibásodott Komárom és Ács között**, emiatt jelentősen nőhet a menetideje.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/valtozasok-budapest-gyor-hegyeshalom-vonalon>