



Kábel beázás miatt hosszabb a menetidő a hatvani vonalon

2019. június 19. szerda, 20.15 / Utolsó módosítás: 2019. június 20. csütörtök, 10.20

Kábel beázás miatt meghibásodott a biztosítóberendezés és két sorompó Pécel és Rákosliget, valamint Rákosliget és Rákos között, ezért lassabban közlekednek a vonatok az érintett szakaszokon. A szakemberek megkezdtek a hibák kijavítását. A helyreállítás ideje alatt a Budapest–Hatvan vonalon utazóknak egyes vonatknál 10-15 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A kialakult helyzet miatt az utasok elnézését türelmét kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/kabel-beazas-miatt-hosszabb-menetido-hatvani-vonalon>