



Nagyszénás és Kisszénás között újraindult a vonatforgalom

2022. április 11. hétfő, 13.10 / Utolsó módosítás: 2022. április 11. hétfő, 16.10

Frissítés:

Röviddel negyed négy előtt megindulhatott a vonatközlekedés Nagyszénás és Kisszénás állomás között. **A Mezőtúr-Orosháza-Mezőhegyes vonalon délután helyreállhat a menetrend.**

Az esemény következtében kimarad:

- **a Mezőtúrról 16:03-kor Szarvasra induló 37316-os számú vonat,**
- **a Szarvasról 16:32-kor Mezőtúrra induló 37313-as számú vonat.**

Előzmény:

A Mezőhegyesről Mezőtúrra tartó, Orosházáról 12:31-kor továbbindult vonat (37315) ütközött egy traktor vontatmányával Nagyszénás közelében egy andráskereszttel jelzett átjáróban.

Személyi sérülés nem történt. A helyszínelés és a műszaki mentés végéig – várhatóan késő délutánig – **szünetel a vonatforgalom Nagyszénás és Kisszénás állomás között.**

Vonatpótló busz közlekedik:

- az eseményben érintett vonat helyett Nagyszénás és Szarvas,
- a Mezőtúrról 13:02-kor Mezőhegyesre indult **37314-es számú vonat helyett Szarvas és Mezőhegyes** között.

Nem közlekedik:

- a Mezőtúrról 14:03-kor Szarvasra induló 37334-es számú vonat,
- **a Szarvasról 14:32-kor Mezőtúrra induló 37335-ös számú vonat.**

A Mezőtúr-Orosháza-Mezőhegyes vonalon hosszabb eljutási időre kell számítani.



[1]



[2]



[3]

A baleset okozta közlekedési helyzet miatt utasaink elnézését és türelmét kérjük!

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/nagyszenas-es-kisszenas-kozott-ujraindult-vonatforgalom>

Hivatkozások

[1] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/nagyszenas_traktorral_utkozes.jpg?itok=1tYDmM00 [2] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/nagyszenas_utkoz_es_traktor_rongalodas_20200411.jpg?itok=taTqmWjt [3] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/nagyszenas_utkozes_bz_rongalodas.jpg?itok=zdmRtGb7