



Nyírgelse és Nyírbátor, Kállósemjén és Nyírbátor között ismét közlekedhetnek a vonatok

2025. március 2. vasárnap, 15.03 / Utolsó módosítás: 2025. március 2. vasárnap, 19.05

Frissítés:

18:50-re befejezték a baleseti helyszínelést Nyírbátorban, így ismét közlekedhetnek a vonatok Nyírgelse és Nyírbátor, valamint Kállósemjén és Nyírbátor között. **Vasárnap éjszakáig helyreállhat a menetrend a Debrecen-Mátészalka és a Nyíregyháza-Mátészalka vonalon.**

- A **Debrecenből Mátészalkára 18:10-kor** elindult vonat (16336) 50-60 perces késéssel, már **teljes útvonalán** közlekedik. Nem kell átszállni pótlóbuszra.
- A Mátészalkára tartó **Kraszna InterCity** (IC 638) utasainak sem kell átszállni pótlóbuszra.
- A **Debrecenből Mátészalkára 20:09-kor** induló vonat (6328) helyett **pótlóbusz** közlekedik **Debrecen és Nyírbátor** között.

Előzmény:

 Baleseti helyszínelés miatt – várhatóan estig – szünetel a forgalom Nyírgelse és Nyírbátor, valamint Kállósemjén és Nyírbátor között. **Pótlóbuszokkal és helyközi Volán-járatokkal** biztosítjuk eljutást. A **Debrecen-Mátészalka és a Nyíregyháza-Mátészalka** vonalon **30-60 perccel hosszabb eljutási időre** kell számítani estig.

Forgalmi változás:

Debrecen-Mátészalka vonal

- A **Tiborszállásról Debrecenbe** tartó, Nyírbátorból 17:28-kor továbbinduló vonat (16323) helyett **Nyírbátor és Debrecen között közlekedik pótlóbusz**.
- **Nyírgelse és Nyírbátor között pótlóbuszok** szállítják az utasokat.
- A balesetben érintett vonat (16324) egy másik szerelvénnel, várhatóan 50 perces késéssel közlekedik tovább.

Nyíregyháza-Mátészalka vonal

- A **Nyíregyházáról Mátészalkára 16:45-kor** és a **Mátészalkáról Nyíregyházára 18:33-kor** induló vonatok (36116, 36111) helyett **pótlóbusz** közlekedik.
- A **Mátészalkáról Nyíregyházára 14:34-kor** elindult vonat (36113) utasai a **Nyírbátorból 15:25-kor induló 4220-as Volán-járat**tal utazhatnak, amelyen elfogadják a vasúti jegyeket is.

A Debrecenből Tiborszállásra tartó, Nyírbogátról 14:25-kor továbbindult vonattal (16324) ütközött egy autó Nyírbátornál, a Gyulaji úti átkelőnél. A balesetkor a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett.



[1]

Forrás:<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/nyirgelse-es-nyirbator-kallosemjen-es-nyirbator-kozott-ismet-kozlekedhetnek-vonatok>

Hivatkozások

[1] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/nyirbator_20250302x.jpg?itok=Zacl3xe1