



Balmazújváros



Balmazújváros állomáson

- felújítottuk az állomásépületet (homlokzat javítása, színezése, tetőfedés és bádogos szerkezetek cseréje, nyílászárók cseréje)
- és akadálymentesítettük.
- A beruházás keretében az utasváró és a mosdóblokk teljes körű megújítása megtörtént.
- Az épület környezetét rendeztük, felújítottuk a térburkolatot.

Galéria



[1]



[2]



[4]



[3]

[5]



[6]

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/balmazujvaros>

Hivatkozások

- [1] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dsc05504.jpeg?itok=jU6KgZJm [2] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dsc05510.jpeg?itok=oyBdKnvG [3] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dsc05517.jpeg?itok=bsnBimxk [4] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dsc05507.jpeg?itok=nt_cXqge [5] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dsc05511.jpeg?itok=QMRAvkL7 [6] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dsc05514.jpeg?itok=4JP3J58L