

Berettyóújfalu



Berettyóújfalu vasútállomáson

- Felújítottuk az állomásépületet (homlokzat javítása, színezése, tetőfedés és bádogos szerkezetek javítása, nyílászárók szükség szerinti cseréje), és akadálymentesítettük.
- Az utascarnokból nyilván egy új, mintegy 37 négyzetméteres, hűtött-fűtött váróterem jött létre, ahonnan korszerűsített női, férfi és akadálymentes mosdók érthetők el. A felújítással érintett terekben, a váróban és a mosdókban új fal- és padlóburkolatok, valamint korszerű világítással ellátott monolit álmennyezet készült.
- Az épület esztétikai megjelenése is sokat javult, mivel a korábban homlokzaton lévő gépészeti egységek a tetőtérben frissen kialakított gépészeti helyiségekbe költöztek, így az állomás visszakapta a letisztult, tiszta homlokzati képét.

Galéria



[1]



[2]



[3]



[4]



[5]



Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/berettyoujfalu>

Hivatkozások

[1] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dji_0025.jpeg?itok=j9fbY7sH [2] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dsc09460.jpeg?itok=yXtyflrp [3] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dsc09462.jpeg?itok=5EpUk3xw [4] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dsc09466.jpeg?itok=z9QfH4DK [5] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/dsc09475_1.jpeg?itok=DzJmIQQN