Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes: helyreáll a menetrend

2026. május 12. kedd, 05.44 / Utolsó módosítás: 2026. május 13. szerda, 15.08

Befejeződött a helyszínelés, ismét közlekedhetnek a vonatok a Dombóvár – Kaposvár szakaszon. Már nem kell pótlóbuszra átszállni.

Előzmény:

A Dombóvár – Kaposvár – Gyékényes vonalon helyreállították a felsővezetéki hibát, azonban **baleseti helyszínelés miatt Dombóvár – Kaposvár között pótlóbuszra kell átszállni**.

A Kaposvárról 11:27-kor Dombóvárra továbbindult személyvonat (8217) Taszár után elütött egy embert.

A Kaposvárról 13:50-kor Gyékényesre induló személyvonat (8216) mely nem közlekedik. Helyette pótlóbusszal utazhatnak, ami Kaposvár – Somogyszob között nem áll meg, a közbenső állomásokra a következő személyvonattal (8256) juthatnak el.
Pótlóbusz megállói

- Kaposvár autóbusz-állomás, 36-os kocsiállás;
- Somogyszob, vasútállomás bejárati út (VOLÁN);
- Bolhás, autóbusz-váróterem (VOLÁN);
- Szenta, autóbusz-váróterem (VOLÁN);
- Csurgó, vasútállomás (VOLÁN);
- Gyékényes, vasútállomás (VOLÁN)

Előzmény:
A Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes vonalon a viharos időjárás okozta felsővezetéki-hiba miatt hosszabb eljutási időre, jelentős késésekre, valamint **Somogyszob és Gyékényes között pótlóbuszos átszállásra kell számítani.**

A pótlóbuszok megállóhelyei:

- Somogyszob, vasútállomás bejárati út (VOLÁN)
- Bolhás, autóbusz-váróterem (VOLÁN)
- Szenta, autóbusz-váróterem (VOLÁN)
- Zrínyitelepet a pótlóbuszok nem érintik
- Csurgó, vasútállomás (VOLÁN)
- Gyékényes, vasútállomás (VOLÁN)

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mavinform/kaposvar-gyekenyes-vonal-helyreall-menetrend