Újszászi baleset: pénteken már nincs korlátozás

2026. június 18. csütörtök, 13.23 / Utolsó módosítás: 2026. június 19. péntek, 10.05

Pénteken hajnali 3 órára helyre állították a sérült pályarészt Újszász állomáson, így már a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon sem kell korlátozásokra számítani.

- A Szolnokról 2:58-kor, valamint 3:28-kor a Keleti pályaudvarra induló G60-as vonat (3319, 3329) csak Tápiógyörgyétől közlekedik, menetrend szerint indul
    - Szolnokról 2:58-kor, valamint 3:28-kor pótlóbusz indul Tápiógyörgyére, mely a következő G60-as vonathoz (3339) csatlakozik

További korlátozásokra nem kell számítani.
Előzmény – csütörtöki forgalmi rend (kattintásra lenyílik) Csütörtökön este megkezdődött a helyreállítás, **további korlátozásokra kell számítani Újszász környékén**: az S820-as vonatok csak Hatvan – Jászboldogháza-Jánoshida között közlekednek, a Z60-as vonatok továbbra is Tápiógyörgyén fordulnak vissza a főváros felé. Újszász – Tápiógyörgye – Jászboldogháza-Jánoshida között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Előzmény:
A **Budapest–Újszász–Szolnok, a Hatvan-Szolnok és a Vámosgyörk-Szolnok** vonalakon **késésekre, hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos utazásra** kell számítani műszaki mentés és helyszínelés miatt.

A **Budapest és Szolnok között** utazóknak javasoljuk, hogy a **ceglédi vonalon közlekedő vonatokat** vegyék igénybe, amelyeken elfogadják az újszászi vonali járatokra érvényes vasúti jegyeket is.

Érdemes a Volán menetrendszerinti buszjáratait is igénybe venni a térségben.

Utazástervezéshez a MÁVPlusz mobilalkalmazást és a mavplusz.hu *[1] weboldalt javasoljuk.*

Forgalmi változások:

Budapest – Újszász – Békéscsaba (120)

Budapestről Szolnok – Békéscsaba felé

- A Z60-as vonatok csak Budapest – Tápiógyörgye között közlekednek.
    - **Tápiógyörgye – Újszász között pótlóbuszok** szállítják az utasokat. A buszok **a vasútállomás előtt állnak meg.**
- Újszász – Szolnok között **a Hatvan – Szolnok közötti S820-as vonatokkal, valamint a Vámosgyörk – Szolnok személyvonatokkal utazhatna.**
- Újszászról minden **óra 40 perckor mentesítővonat** indul Szolnokra.
- **A Békéscsabára tartóknak nem kell pótlóbuszra átszállniuk**, mert a **Békés InterCityk terelve, a ceglédi fővonalon** át közlekednek,

A békéscsabai fővonal csatlakozó vasútvonalain az utolsó járatok várhatóan 30-60 perces késéssel indulnak, mert megvárják a Budapest felől késve érkező vonatokat.

Békéscsaba – Szolnok felől Budapestre

- **Szolnokról a ceglédi fővonal járatait javasoljuk Budapest felé. Helyjegy nélkül is igénybe vehetők.**
- **Szolnokról** a Z60-as vonat indulási idejében (**minden óra :07-kor) mentesítővonat indul Újszászra**.
- **Újszász és Tápiógyörgye** között **pótlóbuszok** szállítják az utasokat. A pótlóbuszok a vasútállomásoknál lévő VOLÁN megállóban állnak meg.

- A **Z60-as vonatok** csak **Tápiógyörgye és Budapest** között közlekednek.
    - A Szolnokról 14:07-kor a Keleti pályaudvarra induló Z60-as vonat (3313) nem közlekedik
- A Békéscsaba felől érkezőknek nem kell pótlóbuszra átszállniuk, mert a **Békés IC-k terelve, a ceglédi fővonalon** át közlekednek.
    - Budapest belvárosának kényelmesebb elérése érdekében **Kőbánya-Kispesten és Zuglóban is megállnak.**

Hatvan – Szolnok (82)

- Az **S820**-as vonatok **csak Hatvan – Jászboldogháza-Jánoshida között közlekednek.**
    - **Jászboldogháza-Jánoshida – Tápiógyörgye – Újszász között pótlóbuszok közlekednek**
    - A Szolnokról 18:21-kor Hatvanba induló S820-as (5711) nem közlekedik, helyette a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik.

Vámosgyörk – Szolnok (86)

- A Vámosgyörk – Szolnok közötti személyvonatok 16 órától **újra a teljes útvonalukon közlekednek**

A Hatvanból 12:01-kor Szolnokra elindult S820-as vonat (5734) első kocsija az első forgóvázzal kisiklott Újszásznál, az állomásra történt behaladáskor, - akadályozva a forgalmat az elvontatásáig. A jelenlegi információk szerint nem történt személyi sérülés. A vonat utasait a Katasztrófavédelem segítségével szállítják le és kísérik az állomásra.
A siklás okát vizsgálja a vasúttársaság és a Közlekedésbiztonsági Szervezet is.
Az elsődleges megállapítások szerint a vonat ezen a szakaszon a megengedett sebességgel közlekedett 40 km/h alatt, a mozdonyvezető, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt, a biztosítóberendezés rendben működött.
A műszaki elhárítás bizonytalan ideig tart.



[2]



[3]

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mavinform/ujszaszi-hatvan-szolnok-es-vamosgyork-szolnok-vonalon-jelentos-fennakadas

Hivatkozások
[1] https://mavplusz.hu/#/ [2]
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/1252x.jpg?itok=qrK1UgjP [3]
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/1254.jpg?itok=32gPkw2c