



Helyreállították a biztosítóberendezést a székesfehérvári vonalon

2017. november 4. szombat, 04.53 / Utolsó módosítás: 2017. november 4. szombat, 06.16

Frissítés:

Helyreállították a biztosítóberendezést Kelenföld és Nagytétény között. Várhatóan rövid idő alatt visszaáll a menetrendszerű közlekedés a Székesfehérvári vonalon.

Előzmény:

Szombaton kora reggel Kelenföld és Nagytétény között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően ezen a szakaszon lassabban közlekednek a vonatok. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását, melyet várhatóan a reggeli órákban fejeznek be. Ez idő alatt a székesfehérvári vonalon utazóknak egyes vonatoknál 10-30 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.

A kialakult helyzet miatt az utasok elnézését és türelmét kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-biztositoberendezest-szekesfehervari-vonalon>