



Helyreállították a biztosítóberendezést Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza szakaszon

2018. március 12. hétfő, 20.32 / Utolsó módosítás: 2018. március 12. hétfő, 21.35

Frissítés:

A szakemberek kijavították a biztosítóberendezési hibát Kétegyháza és Lőkösháza között. Késő estére visszaállhat a menetrendszerű közlekedés a Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza szakaszon.

Előzmény:

Hétfőn este Kétegyháza és Lőkösháza között meghibásodott a biztosítóberendezés ezért a két állomás viszonylatában az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően **lassabban közlekednek a vonatok**. A szakemberek megkezdték a hiba elhárítását, de ez idő alatt **a Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza szakaszon utazóknak néhány járat esetében 15-20 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk**.

A hosszabb menetidő miatt szíves elnézésüket és megértésüket kérjük..

MÁVINFORM

Forrás:<https://www.mavcsoport.hu/mavinform/helyreallitottak-biztositoberendezest-szolnok-bekescsaba-lokoshaza-szakaszon-7>