



Kijavították a biztosítóberendezési hibát a kelebiai vonalon

2019. június 20. csütörtök, 08.24 / Utolsó módosítás: 2019. június 20. csütörtök, 16.16

Frissítés:

Helyreállították a biztosítóberendezést Soroksári út és Soroksár között. Várhatóan késő délután visszaáll a menetrendszerű közlekedés a kelebiai vonalon.

Előzmény:

Soroksári út és Soroksár között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért az ilyenkor érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően lassabban közlekednek a vonatok ezen a szakaszon. A kelebiai vonalon utazóknak előre láthatóan 15-20 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk. A szakemberek megkezdték a helyreállítást.

A hosszabb menetidő miatt az utasok elnézését és türelmét kéri a vasúttársaság.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/kijavitottak-biztositoberendezesi-hibat-kelebiai-vonalon-5>