

Visszaemelték a kisiklott teherkocsit Vámosgyörkön

2019. augusztus 23. péntek, 09.27 / Utolsó módosítás: 2019. augusztus 24. szombat, 05.30

Frissítés:

Röviddel hajnali két óra után daruval beemelték a kocsit, másik forgóvázakra helyezve elvontatták. 5:15-re pedig befejezték a műszaki mentést és visszakapcsolták a felsővezeték áramellátását. **Az 1. és 2. vágányon is korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok.**

Frissítés:

Pénteken 22:15-től szombaton hajnali 4 óráig kikapcsolják a felsővezeték áramellátását a műszaki mentés miatt. Dízelmozdonyral tolják át a vonatokat ezen a szakaszon. Néhány éjszakai járat menetideje megnővekedhet.

Előzmény:

Pénteken, hajnali 1:40-kor a vámosgyörki állomásra behaladó tehervonat utolsó kocsija kisiklott. Emiatt nem közlekedhetnek a vonatok az állomás első két vágányán. Egy ideig a Vámosgyörk-Ludas közötti szakaszon csak az egyik vágányon közlekedhettek a vonatok. 7:20-kor a vonat utolsó két kocsiját lekapcsolták a vonatról, amely tovább ment, illetve akkortól Vámosgyörk és Ludas között mindkét pályán közlekednek a vonatok.



[1]

Jelenleg a vámosgyörki állomás negyedik, peronnal rendelkező vágányán bonyolítják le a vonatforgalmat. Az elhárítást folyamatosan végzik a szakemberek. **Várhatóan 10-15 perccel meghosszabbodik a Hatvan-Miskolc vonalon közlekedő vonatok menetideje.**

Pénteken fél tizenkettőkor az állomás második vágányáról a baleset következtében oda csapódó vasúti tengelyeket eltávolították, így a vonatközlekedés azon a vágányon is lehetséges. Az első vágányon a siklott kocsi beemelése pénteken 23 órától várható. A vonatközlekedésben már nem okoz gondot, késést.



MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/visszaemelte-kisiklott-teherkocsit-vamosgyorkon>

Hivatkozások

[1] https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/69177310_621883741636231_5601030309131845632_n.jpg?itok=Uk4TAYPs