



A Kétegyháza-Lőkösháza szakaszon megjavították a biztosítóberendezést

2019. szeptember 9. hétfő, 16.57 / Utolsó módosítás: 2019. szeptember 9. hétfő, 20.03

Frissítés 20:05-kor:

Megjavították a biztosítóberendezést Kétegyháza és Lőkösháza között, már nem kell hosszabb menetidőre számítani ezen a szakaszon.

Néhány távolsági vonat még késéssel tart a végállomása felé a korábbi korlátozás miatt.

Előzmény:

Hétfőn délután Kétegyháza és Lőkösháza állomás között meghibásodott a biztosítóberendezés, ezért ezen a szakaszon 15-20 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/ketegyhaza-lokoshaza-szakaszon-megjavitottak-biztositoberendezest>