



Tápiógyörgyénél befejeződött a helyszínelés

2019. szeptember 10. kedd, 20.27 / Utolsó módosítás: 2019. szeptember 11. szerda, 01.47

Frissítés: 2019.09.11 1:45-kor

Éjjel 1 órára befejeződött a műszaki mentés, így ismét mindkét vágányon haladhatnak a vonatok. **Hajnalban menetrend szerint indulhat a közlekedés az újszászi vonalon.**

Frissítés:

A helyszínelés és a műszaki mentés elhúzódik, mert az autó a mozdonya alá szorult. A kiemeléséhez a felsővezetékét áramtalanítani kell, valamint utána a mozdonyt is javítani kell.

Előzmény:

A **Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba vonalon 10-20 (esetenként 20-30) perccel** növekedhet a kedd esti, éjszakai járatok menetideje, mert Tápiógyörgyénél, egy átjáróban személyautóval ütközött a Lőkősházáról Budapestre tartó vonat. A balesetkor a fény- és félsorompó jól működött. A vonaton az utasok nem sérültek meg, a Katasztrófavédelem segítségével szállítják át őket.

A helyszínelés végéig - várhatóan 23 óráig Tápiógyörgye és Tápiószele között egy vágányon haladhatnak a vonatok.

A baleset okozta közlekedési fennakadások miatt utasaink elnézését és türelmét kérjük!

MÁVINFORM

Forrás: <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/tapiogyorgyenel-befejezodott-helyszineles>