



## **A Budapest-Székesfehérvár vonalon fokozatosan áll helyre a vonatforgalom**

2019. szeptember 17. kedd, 15.55 / Utolsó módosítás: 2019. szeptember 17. kedd, 18.03

**FRISSÍTÉS:** Befejezték a helyszínelést a gárdonyi állomáson, ahol kedden 15:30-kor elgázolt egy embert a Székesfehérvárról Kőbánya-Kispestre tartó G43-as vonat egy jól működő, a közút felé pirosat jelző fény- és félsorompós vasúti átjárónál. A helyszínelés idejére lezárt Kápolnásnyék–Gárdony közötti egyik vágányon újraindult a vonatforgalom. **A Budapest–Székesfehérvár vonalon fokozatosan áll helyre a menetrendszerű vasúti közlekedés.**

---

**Előzmény:** A gárdonyi állomáson egy jól működő, a közút felé pirosat jelző fény- és félsorompós vasúti átjárónál a Székesfehérvárról Kőbánya-Kispestre tartó G43-as vonat egy embert elgázolt. A helyszínelés ideje alatt Kápolnásnyék és Gárdony között a vonatok csak az egyik vágányon közlekedhetnek. **A Budapest–Székesfehérvár vonalon 15-20 perccel megnő a vonatok menetideje.** Az utasokat egy másik vonatszerelvényre szállítják át.

MÁVINFORM

---

**Forrás:** <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/budapest-szekesfehervar-vonalon-fokozatosan-all-helyre-vonatforgalom>