Fótnál újraindult a vonatközlekedés

2020. november 28. szombat, 05.40 / Utolsó módosítás: 2020. november 28. szombat, 09.07
Frissítés: **Fótnál helyreállították a váltót, újraindult a vonatközlekedés, már nem pótlóbusszal utazni.** A Budapest-Veresegyház-Vác vonalon a menetrendszerű vonatközlekedés fokozatosan, a délelőtti órákban áll helyre.

Frissítés: **Fótnál ismét szünetel a vonatközlekedés, váltóhiba miatt.** A Budapest-Veresegyház-Vác vonalon jelentősen meghosszabbodik a vonatok menetideje. **Az utasokat Csomád és Rákospalota-Újpest között pótlóbusz szállítja.**

Frissítés: **Fótnál befejezték a baleseti helyszínelést, ennek eredményeként újraindult a vonatközlekedés Fót és Csomád között.** Az S71-es vonatoknál a reggeli órákban még jelentősen hosszabb menetidővel kell számolni.

Előzmény: **A Vácról Veresegyházán át a Nyugati pályaudvarra közlekedő 2519-es számú, S71-es jelzésű személyvonat Fót állomáson a jól működő, piros jelzést adó fénysorompós vasúti átjárónál személygépkocsival ütközött.** Fót és Csomád között nem közlekedhetnek a vonatok a helyszínelés befejezéséig. Az utasokat a 2519-es vonat helyett pótlóbusz szállítja Csomád és Rákospalota-Újpest között. A többi vonat helyett Fót és Csomád között közlekednek buszok. A reggeli vonatok menetideje meghosszabbodik. Személyi sérülés nem történt.

A baleset miatt a Vácról 5:34-kor a Nyugati pályaudvarra és a Nyugatiból Vácra 6 órakor induló S71-es vonat nem közlekedik.

MÁVINFORM

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mavinform/fotnal-ujraindult-vonatkozlekedes