

Kétegyháza állomás 33951/2025/PALYA számú Állomási Végrehajtási Utasításában módosítás történt. AVU- tartalmi változásában az alábbi pontok érintettek:

1.3.3 : Utasperon : A „B” jelű szigetperon megközelítésére az utasváróból kijelölt közlekedő úton az 1020+96 sz. szelvényben létesített ~~nem akadálymentesített~~ aluljárón át van lehetőség. valamint az aluljáróba/ból, a peronokra/ról, a le- és felvezető liftek használatával történik.

2.8. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata

Szolgálata során egy alkalommal ellenőriznie kell a liftek üzemszerű működését és ezt előjegyezni a Fejrovas előjegyzési naplóban, hiba esetén az 5.4 pontban előírtak szerint bejelenteni a hibát

5.4. Liftek meghibásodása esetén követendő eljárás:

Kétegyháza állomáson a liftek meghibásodása esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

Elő kell jegyezni a Hiba-előjegyzési könyvbe és értesíteni kell a MÁV Ingatlan diszpécser szolgálatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

+36 1 323 1997 ;+36 1 511 2176 ;+36 1 511 6319 ;

+36 1 511 6358 ;+36 30 330 2959 ;+36 30 685 3764

E-mail: ingatlankezesi.diszpecser@mavcsoport.hu

A használhatatlanságról értesíteni kell a MÁV-Személyszállítási Zrt. területi személyszállítási főirányítóját is. (+36 30 542 6224 vagy 06 1 516 2324)

A használhatatlanság bejelentésekor a liftek egyértelmű azonosítása érdekében az alábbi megnevezéseket kell alkalmazni.

- „A” peronon lévő lift esetén: „L1”

- „B” peronon lévő lift esetén: „L2”

Az „A” vagy „B” peronokon lévő liftek meghibásodásának esetén, a hiba elhárításáig, lehetőség szerint kerülni kell a használhatatlan lifttel rendelkező vágányokra a vonatfogadást és a vágányokról a vonatindítást. A meghibásodott lift ajtajaira a forgalmi szolgálattevőnek a lift használhatatlanságát jelző táblát kell felragasztania.

Az AVU egyéb pontjai tartalmi módosítást nem tartalmaznak.