

TÁRGY:	Nógrádszakál ÁVU 1. módosítás
---------------	-------------------------------

Nógrádszakál 23918-32/2025/PALYA ÁVU-ban az alábbi módosítások történtek:

1.3.3. Utasperon

A peronrészek megközelítése szintbeli, peronvég feljáró a forgalmi iroda előtt található.

szolgálati hely	vágányok szám	peron magassága	peron szélessége	peron hossza	megközelítés módja	burkolata
Nógrádszakál	01--02	sk+15	1,3 m	80 m	szintbeli	burlokatlan
Nógrádszakál	02-03	sk+15	1,3 m	80 m	szintbeli	burlokatlan
Ráróspusztá	01	sk+15	1,5 m	90 m	szintbeli	burlokatlan

1.4.1.

Végpont					
Jelző helye			Jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvény	Jelölése	Rendeltetése	Kiegészítő jelzése
Nyíltvonal	jobb	877+16	„CEj”	bejárat előjelző	nincs
Ipolytarnóc	jobb	873+16	"C"	bejárat	nincs

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda	Nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db
	Sárgaszínű jelzőzászló	1 db
	Zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására	1db
	Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.	1 db
	Kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa	2 db
	Piros fényű jelzőlámpa	2 db
Irattár	Páros féksaru	1 db
	1,5 m magasságú állvány	1 db
	Kulccsal lezárható kocsifogó alátét	2 db
	„Megállj” jelző	1 db
II. sz. őrhely	Zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására	1db
	Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.	1 db
	Sárga színű jelzőzászló	1 db
	Páros féksaru	1 db
Ráróspusztá iroda	Kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa	2 db

	Piros fényű jelzőlámpa	2 db
	Sárgaszínű jelzőzászló	1 db
Rárópuszta raktár	1,5 m magasságú állvány	1 db
Nyitott esőbeálló	Páros féksaru	1 db

1.5.1. Nyíltvonalai útátjárók

Szécsény-Nógrádszakál között				
Szelvény	Jelölése	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Visszajelentés helye
787+84	SN	nem biztosított	földút 48.10542,19.52121	
803+42	AS803	fénysorompó	Endrefalvi út	Szécsény állomás
811+42 811+29	SN	nem biztosított	földút 48.12637,19.52761	
817+13	SN	nem biztosított	földút 48.13165,19.52922	
826+21	AS826	fénysorompó	Rákóczi út	Vonatszemélyzet által ellenőrzött
828+65	SN	nem biztosított	földút 48.14135,19.52999	
837+02	SN	nem biztosított	földút 48.1491,19.52917	
849+05	SN	nem biztosított	földút 48.15941,19.53085	
856+65	SN	nem biztosított	földút 48.1655,19.52849	

1.6.3. Irányítói elérhetőségek

A területi fő üzemirányító telefonszáma: 06-1-511-1333 vagy 06-30-5656-347.

A hatvani vonalirányító telefonszáma: 06-1-511-1386 vagy 06-30-8332378

2.1. Technológiai létszám

Szolgálati hely, munkakör	Szükséges létszám (fő)	Minimális létszám (fő)
---------------------------	------------------------	------------------------

Forgalmi iroda:		
forgalmi szolgálattevő	1	1
II. sz. váltókezelői őrhely:		
váltókezelő	1	1

2.21.1. Használhatóság ellenőrzése szolgálat átvételkor

Szolgálatba lépés után vonatmentes időben a lehető legrövidebb időn belül a váltókezelő köteles az állomás teljes területét bejárni. Ennek tényét és az állandóan lezárt váltók használhatóságát az állomás két végén lévő 2 sz. és 1 sz. váltók váltójelzőiben elhelyezett előjegyzési könyvekben, a forgalmi szolgálattevő a Fejrovatos előjegyzési naplóban is köteles előjegyezni. **A szolgálatot átvévő Forgalmi szolgálattevő a vonóvezetékes váltók használhatóság ellenőrzését köteles elvégezni és a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.** Állomásbejárás alkalmával köteles valamennyi váltó használhatóságáról meggyőződni.

4.9. Munkaállomás meghibásodása

~~A munkaállomás működésében előforduló hibákat az erre a célra felfektetett Hibaelőjegyzési könyvben elő kell jegyezni, melynek vezetése a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.~~

A FOR terminál meghibásodása, a működtetést akadályozó üzemzavar esetén a hibát haladéktalanul be kell jelenteni a Központi Funkcionális Felügyeletre. 01+97-80.”